



Produtos Inteligentes


Linha Deslizante GHT Alto Fluxo

Montagem Kit reparo (Cod. R-16797)





TECHNOLOGY
by **FAAC**

- 1º - Retire os 4 parafusos da base do motor indicados nas imagens (Fig 1a), retire o anel elástico (Fig 1b), Retire e descarte os espaçador (Fig 1c).
- 2º - Retire o volante motor (Fig 2a) ; Insira o novo O-ring silicone no eixo do sem fim indicado pela seta apoiado no rolamento (Fig 2b)
- 3º - Recoloque o volante motor sobre o o-ring silicone (Fig 3a) e insira o novo encaixe do sem fim (Fig 3b).
- 4º - Finalize com a trava e a fixação do motor elétrico.
- 5º - Encaixe do encoder (Fig 5a), **OBS. máquinas fabricadas até 01/12/2021 precisa incluir a arruela lisa (Fig 5b) embaixo do encoder (seta).**



COD. 16795



ITENS DO KIT REPARO

- Encaixe do sem fim
- Anel oring silicone
- Anel elastico E24
- Arruela lisa 5mm

FAAC
Simply automatic.

www.rossiportoes.com.br



Produtos Inteligentes


Linha Deslizante GHT Alto Fluxo

Montagem Kit reparo (Cod. R-16797)





TECHNOLOGY
by **FAAC**

- 1º - Retire os 4 parafusos da base do motor indicados nas imagens (Fig 1a), retire o anel elástico (Fig 1b), Retire e descarte os espaçador (Fig 1c).
- 2º - Retire o volante motor (Fig 2a) ; Insira o novo O-ring silicone no eixo do sem fim indicado pela seta apoiado no rolamento (Fig 2b)
- 3º - Recoloque o volante motor sobre o o-ring silicone (Fig 3a) e insira o novo encaixe do sem fim (Fig 3b).
- 4º - Finalize com a trava e a fixação do motor elétrico.
- 5º - Encaixe do encoder (Fig 5a), **OBS. máquinas fabricadas até 01/12/2021 precisa incluir a arruela lisa (Fig 5b) embaixo do encoder (seta).**



COD. 16795



ITENS DO KIT REPARO

- Encaixe do sem fim
- Anel oring silicone
- Anel elastico E24
- Arruela lisa 5mm

FAAC
Simply automatic.

www.rossiportoes.com.br